

SETTORE TECNICO

MODELLO AE/2 n. 111 del 05/06/2020

(in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, c. 2, lettera "a" del testo vigente del D. Lgs. n. 50/2016)

**Riparazione delle colonne Ticket di entrata e uscita nel Parcheggio del P.O. Garibaldi di Nesima.
CIG Z9B2D21F14**

▪ **PREMESSA**

PREMESSO

- Che con nota 26/03/2020 un funzionario della società di vigilanza Mondialpol Security S.p.A. comunicava, alla Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi Nesima, la rottura della colonnina delle vidimazioni ticket dell'uscita parcheggio adiacente "ingresso 4" .
- Che con nota prot. n. 02498/DS del 27/03/2020, la Direzione Sanitaria interpellava la ditta HUB Parking Technology di Zola Pedrosa (BO), particolarmente specializzata nel settore, richiedendo contestualmente l'intervento tecnico urgente e il relativo preventivo di spesa. ,
- Che con nota prot. n. 02653/DS del 31/03/2020, assunta al Settore Provveditorato prot. n. 1421 del 01/04/2020, la Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi Nesima trasmetteva il preventivo di spesa per la riparazione della colonnina uscita automezzi varco 3 di € 4.326,00 oltre IVA.
- Che con nota del Settore Tecnico prot. 671 del 01/04/2020, si autorizzava la ditta HUB Parking Technology di Zola Pedrosa (BO), in quanto per tale riparazione si rendeva provvedere con urgenza stante che la sbarra del flusso veicolare in uscita restava inevitabilmente aperta.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di eseguire gli interventi di che trattasi.

▪ **CONDIZIONI CHE ABILITANO ALL'AVVIO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI ACQUISTO AE/2**

1. **ACCERTATO CHE** gli interventi in questione risultano necessari ed urgenti al fine di garantire il corretto flusso veicolare in uscita.
2. **PRESO ATTO CHE** il valore presunto degli interventi, giusta valutazione del Responsabile del Settore Tecnico, rientra in ogni caso nel limite di importo previsto dall'art. 36, c. 2, lettera "a" del testo vigente del D.Lgs. n. 50/2016.
3. **PRESO ATTO CHE** il lavoro in questione può rientrare tra le fattispecie per le quali possono essere attivate le procedure di cui al citato art. 36, c. 2, lettera "a" del Codice dei contratti.

▪ **IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE**

AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera "a" del Codice dei contratti, all'Operatore Economico HUB Italia S.r.l., con sede in via Benini 1 in Zola Pedrosa (BO) - Partita IVA 11770360151, per un importo complessivo di € 4.326,00 oltre IVA, in quanto ditta specializzata nel settore.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO si affida alla HUB Italia S.r.l., con sede in via Benini 1 in Zola Pedrosa, per un importo di € 5.277,72 IVA compresa, la riparazione della colonnina ticket uscita automezzi varco 3 ubicata nell'area parcheggio del P.O. Garibaldi Nesima, da eseguirsi secondo l'offerta del 26/03/2020, riferimento Pr320/20/F.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

FASE AUTORIZZATIVA A CURA DEL RUP

- VISTO: l'art. 36, c. 2, lettera "a", del Codice dei contratti.
- TENUTO CONTO della fase istruttoria, propedeutica, alla presente autorizzazione, svolta dal responsabile dell'istruttoria.
- VISTA la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS.
- VISTO l'esito della negoziazione.
- VISTA la proposta di aggiudicazione.

SI INDIVIDUA QUALE DIRETTORE DEI LAVORI IL GEOM: ORAZIO PALMIERI.

SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL LAVORO INDICATO IN EPIGRAFE CON EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO ATTO DI LIQUIDAZIONE .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale