

GESTIONE SETTORE TECNICO

MODELLO AE / 2 N. 135 **del** 15/07/2020

(in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento per gli acquisti sottosoglia comunitaria approvato con deliberazione n. 1814 del 12/07/2013)

CIG ZDB2DADF0D

Fornitura in exchange di colonna per tavolo operatorio OPT (modello OPT 80) da collegare al lettino operatorio in dotazione alla U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi Centro.

• **PREMESSA**

Preso atto che a seguito di errata manovra, così come si evince dalla relazione prodotta dalla Direzione Tecnica del SIC con nota CAOG/0167/2020 del 10/07/2020, la colonna del tavolo operatorio in dotazione alla U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi Centro ha subito danni irreparabili e, pertanto, necessita urgentemente ripristinarne la funzionalità per non compromettere le attività di istituto.

• **CONDIZIONI CHE ABILITANO ALL'AVVIO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI ACQUISTO AE/2**

ACCERTATO CHE la fornitura e il montaggio della colonna per il tavolo operatorio, in dotazione alla U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi Centro, risulta necessaria onde scongiurare pregiudizio all'attività di assistenza sanitaria all'utenza.

PRESO ATTO CHE il valore presunto della fornitura e il montaggio della colonna per il tavolo operatorio, in dotazione alla U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi Centro, giusta valutazione del Responsabile del Settore Tecnico, rientra nel limite di importo previsto dall'art.7 del Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1814/2013.

PRESO ATTO CHE la fornitura e montaggio della colonna per tavolo operatorio di cui trattasi, rientra tra le categorie per le quali possono essere attivate le procedure di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n.1814/2013.

RAVVISATA l'esigenza di dover prevedere una spesa di € 15.000,00 oltre IVA per fare fronte all'acquisto e al montaggio della colonna per il tavolo operatorio in dotazione alla U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi Centro, giusta offerta prot. PRV/2020/011351 del 10/07/2020, prodotta dalla ditta Althea Italia S.p.A. e assunta al Settore Tecnico prot. n. 1194 del 14/07/2020.

• **IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE**

Affidamento diretto alla società Althea Italia S.p.A., con sede legale al Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13 in Roma, in quanto ditta specializzata nel settore.



PER QUANTO SOPRA PREMESSO,

Si affida alla società Althea Italia S.p.A., con sede legale al Viale Alexandre Gustave Eiffel 13 in Roma, la fornitura in exchange di una colonna per tavolo operatorio in dotazione alla U.O. di Neurochirurgia

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



FASE AUTORIZZATIVA A CURA DEL RUP

- ↺ **VISTO: il Regolamento adottato con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 1814/2013.**
- ↺ **TENUTO CONTO della fase istruttoria, propedeutica, alla presente autorizzazione, svolta dal responsabile dell'istruttoria.**
- ↺ **VISTA la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS.**
- ↺ **VISTO l'esito della negoziazione.**
- ↺ **VISTA la proposta di aggiudicazione.**

SI INDIVIDUA QUALE "DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO" L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DOTT. NICOLA VENTALORO.

SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL LAVORO INDICATO IN EPIGRAFE CON EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO ATTO DI LIQUIDAZIONE .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale**





ALTHEA

INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Spett.le
ARNAS GARIBALDI
PIAZZA S.MARIA DI GESU',5
95124, CATANIA (CT)

Protocollo: **PRV/2020/011351**

Data Offerta: 10/07/2020

Scadenza: 10/08/2020

Oggetto: Offerta per la fornitura (servizi, attività, prodotti)

DETTAGLI BENE

Inventario	Descrizione App.	Ubicazione
2811	Tavolo Operatorio	S.O. Neurochirurgia Centro

In riferimento alla vostra gradita richiesta, siamo con la presente a rimmettervi la nostra miglior offerta economica per le attività/forniture di seguito descritte:


OFFERTE

Tipologia	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario (IVA esclusa)
Interventi Extra contratto (IS)	Intervento tecnico per ripristino colonna Tavolo Operatorio	1,000	15.000,00 €

TOTALE: 15000,00 € oltre iva

Scadenza offerta: 10/08/2020

IVA: secondo la normativa vigente (esclusa da precedente offerta)



Cordiali saluti

Althea Italia S.p.A.
 Responsabile di commessa:
 Dino D'Orto




Sede Legale ed
 Uffici Amministrativi
 Viale Alexandre Gustave Eiffel,13
 00148 Roma, Italia
 T +39 06 66100411
 F +39 06 66100449

Sede Operativa MILANO
 Via Papa Giovanni XXIII, 43
 Località Millepini
 20090 Rodano (MI)
 T +39 02 976791
 F +39 02 97679249

Sede Operativa TORINO
 Corso Turati, 23
 10128 Torino
 T +39 011 595046
 F +39 011 5096406





ALTHEA

INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Accettazione della presente offerta Prot. PRU/2020/011351 del 10/07/2020 (per clienti privati e offerte partite dalla sede Centrale Althea Italia, da riempire a cura del Cliente e rispedito a: _____@althea-group.com)

P. IVA: 04721270876

Riferimenti bancari: _____

Responsabile dell'ordine: Cognome e Nome: ING. SALVATORE VITALE

Funzione: CAPO SETTORE TECNICO ARNAS GARIBOLDI

Firma: [Signature]

Data: 14/07/2020



OBBLIGHI E IMPEGNI RECIPROCI

Obblighi del Cliente:

(descrivere specifiche condizioni o impegni che deve garantire il cliente, tipo accesso locali, informazione ad operatori, individuazione referenti ecc..)

Impegni Althea Italia S.p.A.:

(valutare se necessario riportare impegni e obblighi di Althea Italia, tipo impiego di personale specializzato, coperture assicurative, utilizzo materiali originali, limiti assicurativi su prestazioni, ecc..)

Condizioni di offerta

IVA: secondo la normativa vigente (esclusa da precedente offerta)

Esecuzione lavori: 10 gg dalla data di ricevimento ordine

Fatturazione: posticipata con eventuale consuntivo sulle quantità erogate/fornite

Pagamento: 60 gg. Dalla data fattura con Bonifico Bancario su coordinate specificate in fattura

Sede Legale ed
Uffici Amministrativi
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
T +39 06 66100411
F +39 06 66100449

Sede Operativa MILANO
Via Papa Giovanni XXIII, 43
Località Millepini
20090 Rodano (MI)
T +39 02 976791
F +39 02 97679249

Sede Operativa TORINO
Corso Turati, 23
10128 Torino
T +39 011 595046
F +39 011 5096406





ALTHEA

INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Spett.le Azienda Ospedaliera "Garibaldi"

C.A.: U.O.C. Settore Tecnico
Ing. S. Vitale
Fax 4600

Nr. Prot.: CAOG/0167/2020
Catania lì, 10/07/2020

Oggetto: Intervento di riparazione a seguito di danno da errate manovre e/o accidentale su apparecchiatura Tavolo operatorio OPT mod. 80 cod. int. 2811 ubicato c/o U.O. Neurochirurgia – S.O. - P.O. Garibaldi Centro.

Facendo seguito a quanto già relazionato per le vie brevi, in merito al guasto causato da errate manovre e/o da trasporto non adeguato da parte del reparto di Neurochirurgia, si comunica che l'apparecchiatura in oggetto è stata affidata dalla scrivente Direzione Tecnica al distributore locale OPT per la diagnosi del guasto.

La ditta comunica tramite mail (che si allega) che il danno è stato causato da manovre improprie: **...<<Risulta chiaro ed evidente che il Tavolo Operatorio in questione ha subito un danno causato da errate manovre e/o da trasporto inadeguato>>...**, che di fatto ha reso non riparabile a causa degli evidenti danni subiti, ed in luogo alla riparazione la ditta propone la fornitura in exchange di una colonna per tavolo operatorio OPT di caratteristiche tecniche identiche a quella danneggiata (pari modello OPT 80).

Si precisa che, come riferito dal personale di Sala Operatoria, al momento del danno non si sono evidenziate manovre di emergenza su paziente tali da causare il guasto.

Trattandosi di uso improprio del bene come evidenziato nelle foto allegate e secondo quanto previsto dall'art. 3 del C.S.A., tale guasto è da considerarsi escluso dal servizio, pertanto il costo proposto dalla ditta OPT per la fornitura della colonna in exchange che ammonta ad € 15.000 iva esclusa, è da considerarsi a Vostro carico.

Si fa presente inoltre che tale riparazione/exchange consentirebbe alla U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi Centro, di utilizzare nell'immediato sia il piano operatorio, sia tutti gli accessori presenti ed utilizzati durante la disciplina operatoria cui è destinato, in quanto sarebbe fruibile ed operativo immediatamente.

In attesa di Vs cortese riscontro e di Vs formale autorizzazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Allegati: foto del tavolo operatorio che evidenziano il danno causato


S.I.C. A.O. Garibaldi
Althea Italia S.p.A.
Direzione Tecnica

Sede Legale ed
Uffici Amministrativi
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
T +39 06 66100411
F +39 06 66100449

Sede Operativa MILANO
Via Papa Giovanni XXIII, 43
Località Millepini
20053 Rodano (MI)
T +39 02 976791
F +39 02 97679249

Sede Operativa TORINO
Corso Turati, 23
10128 Torino
T +39 011 595046
F +39 011 5096406





ALTHEA
INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Althea Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
Tel. +39 06 66100411
Fax +39 06 66100449

Cliente:

AC BANBAJO

186276/Cg

IMPEGNATIVA

2020/10233

N° Rich. _____ Data Rich. _____ Ora _____ Richiedente **PIPPO CALANNA**

TECNICO CAVALLI	INIZIO LAVORO Data 24/6/20 Ora 10.30	FINE LAVORO Data _____ Ora _____	ORE LAVORO	ORE VIAGGIO
---------------------------	---	-------------------------------------	------------	-------------

IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA

Struttura **CONTR** U.O. / servizio _____ Centro di Costo _____

Descrizione Stanza **CHIR. D'URGENZA/NEUROCHIRURGIA** Cod. Stanza _____

N° invent.	Classe / Tipo	Prodotto. / Costruttore	Modello	Matricola
222P 2871	LED 0FF.	SARCO 0FF.	0P50	3P6.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Da sopralluogo, si è segnalato un
def. funzion. si riscontra guasto diverso
da quanto segnalato in precedenza
si riscontra notevoli danni strutturali,
e ogni intervento da valutare con
rischio def. colla - si accontentano fascio-

RD. ANDROLOGICA SIP 24/6/2020

SÌ NO DESCRIZIONE APPARECCHIO:

TIPO INTERVENTO	ESITO INTERVENTO
<input checked="" type="checkbox"/> ORDINARIO <input type="checkbox"/> DITTA SPECIALISTICA	<input type="checkbox"/> CONCLUSO <input type="checkbox"/> MANCANZA MATERIALE <input checked="" type="checkbox"/> ULTERIORE INTERV. <input type="checkbox"/> FUORI USO <input type="checkbox"/> RITIRO IN LABORATORIO <input type="checkbox"/>

Verifica Sicurezza Elettrica SÌ NO **Stato Apparecchio:** Completamente Funzionante Parzialmente Funzionante Fermo Macchina

MATERIALI IMPIEGATI

Provenienza	A carico	Cod./Ordine	Cod.Mater.	Descrizione	Q.tà

Si dichiara che il lavoro sopradescripto è stato eseguito a regola d'arte, con idonea strumentazione e con l'impiego dei materiali specifici, da personale autorizzato dalle seguenti ditte consorziate:

FIRMA DEL TECNICO

TIMBRO e FIRMA DEL RESP. U.O. / SERVIZIO (per accettazione)

NOME IN STAMPATELLO LEGGIBILE DEL FIRMATARIO _____

Tipografia Mercurio - Anzi



ALTHEA

INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT



Sede Legale ed
Uffici Amministrativi
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
T +39 06 66100411
F +39 06 66100449

Sede Operativa MILANO
Via Papa Giovanni XXIII, 43
Località Millepini
20053 Rodano (MI)
T +39 02 976791
F +39 02 97679249

Sede Operativa TORINO
Corso Turati, 23
10128 Torino
T +39 011 595046
F +39 011 5096406





ALTHEA

INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT



Sede Legale ed
Uffici Amministrativi
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
T +39 06 66100411
F +39 06 66100449

Sede Operativa MILANO
Via Papa Giovanni XXIII, 43
Località Millepini
20053 Rodano (MI)
T +39 02 976791
F +39 02 97679249

Sede Operativa TORINO
Corso Turati, 23
10128 Torino
T +39 011 595046
F +39 011 5096406





ALTHEA

INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT



Sede Legale ed
Uffici Amministrativi
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
T +39 06 66100411
F +39 06 66100449

Sede Operativa MILANO
Via Papa Giovanni XXIII, 43
Località Millepini
20053 Rodano (MI)
T +39 02 976791
F +39 02 97679249

Sede Operativa TORINO
Corso Turati, 23
10128 Torino
T +39 011 595046
F +39 011 5096406

ISO 9001: ISO 13485
ISO 14001: ISO 27001
ISO 15338
BUREAU VERITAS
Certification



OHSAS 18001
SA 8000
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 37001
equalitate
CERTIFICATION





ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Salvatore Vitale

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: A.O.R.N.A.S.GARIBALDI - SETTORE TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZDB2DADF0D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 15.000,00
Oggetto	Fornitura in "exchange" di una colonna per tavolo operatorio OPT (modello OPT 80) da collegare al tavolo operatorio in dotazione alla U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi Centro di Catania. Affidamento alla società Althea Italia S.p.A.
Procedura di scelta	AFFIDAMENTO DIRETTO

contraente

Oggetto principale del contratto FORNITURE

CIG accordo quadro -

CUP -

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG -

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Da: Service [Andromedica] <service@andromedica.it>
Inviato: martedì 12 maggio 2020 09:34
A: Dino D'Orto; '[Andromedica]'
Cc: Maurizio Cavallaro; Michele Farinella; Carmelo Mazzeppi
Oggetto: R: RI_ANDROMEDICA // AOGARIBALDI CT
Allegati: IMG-20200424-WA0001.jpg; IMG-20200424-WA0000.jpg; IMG-20200424-WA0005.jpg; IMG-20200424-WA0006.jpg; IMG-20200424-WA0003.jpg

Buongiorno,

in riferimento alla Vs. richiesta in oggetto e ai Vs. numerosi solleciti Vi comunichiamo quanto segue:

- Il tavolo operatorio in questione è stato consegnato, riparato e perfettamente funzionante, c/o U.O. di Neurochirurgia P.O. Garibaldi Centro in data 21-02-2020;
- In data 20-03-2020 ci viene inoltrata una richiesta di assistenza per lo stesso Tavolo Operatorio comunicandoci che il tavolo presentava lo stesso guasto originale e che, per l'emergenza Covid-19, era stato spostato presso la U.O. di Chirurgia di Urgenza del P.O. Garibaldi Centro;
- A seguito numerosi solleciti e colloqui telefonici con il Vs. personale tecnico abbiamo più volte manifestato la difficoltà ad intervenire a causa della emergenza Covid. Abbiamo più volte fatto presente che, se non strettamente legato all'emergenza in corso, non potevamo esporre il ns. personale Tecnico per effettuare interventi tecnici da non ritenere urgenti e legati all'emergenza;
- A seguito Vs pressanti e insistenti solleciti, dichiarando che si trattava di intervento da ritenere Urgente, siamo intervenuti ad effettuare un sopralluogo in data 24-04-2020 e coordinato con il Vs. Sig. Cavallaro;
- Al ns. arrivo il Tavolo operatorio in questione si presentava nelle condizioni come da foto allegate;

Risulta chiaro ed evidente che il Tavolo Operatorio in questione ha subito un danno causato da errate manovre e/o da trasporto inadeguato, ma chiaramente lo stato delle cose nulla ha a che vedere con la precedente riparazione da questa ditta effettuata.

Facciamo notare che le Vs. sollecitazione e dichiarazioni di "Urgenza" ad effettuare l'intervento tecnico hanno esposto il ns. Personale Tecnico a possibili infezioni da Covid-19, essendo il P.O. in questione Ospitato da casi Covid.

Nel caso in cui i tecnici intervenuti fossero stati venuti a contatto con il virus per questa circostanza sarà ns. premura comunicare a tutti gli organi competenti per valutarne le responsabilità.

Per quanto riguarda l'intervento tecnico, riceverete al più presto, il preventivo per la sostituzione della Colonna completa e del relativo carrello di trasporto in modalità Repair-Exchange.

Distinti saluti.



Giancarlo Mirabella

Responsabile Servizio Tecnico

www.andromedica.it

telefono: 095 7251511

cell. 347-7070804

fax: 095 7257968

service@andromedica.it

Prot. 1200
Settore Tecnico

Catania, 16 LUG. 2020
C.F./P.Iva 04721270876

Fax: 3912 al Direttore dell'U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi Centro

Oggetto: Intervento di riparazione a seguito di danno (irreparabile) da errate manovre e/o accidentale su apparecchiatura Tavolo operatorio OPT modello 80, codice interno 2811 in dotazione alla U.O. di Neurochirurgia.

Perviene nota CAOG/0167/2020, corredata da documentazione fotografica e che si allega alla presente, con la quale la Direzione Tecnica del SIC relaziona sul guasto irreparabile subito dal Tavolo operatorio OPT modello 80 cod. int. 2811.

Come si riscontra dalla predetta nota la Casa Madre, interpellata per la riparazione, cita testualmente che "...risulta chiaro ed evidente che il Tavolo operatorio in questione ha subito un danno causato da errate manovre e/o da trasporto inadeguato".

Tale tipo di danno, irreparabile, non consente di appellarsi agli obblighi contrattuali previsti nel CSA in capo al gestore del SIC per cui, conseguentemente, il costo del ripristino funzionale del tavolo operatorio dovrà gravare su questa Amministrazione e, di rimando, sulla unità operativa di Neurochirurgia.

Trattandosi di apparecchiature fondamentali per assicurare la regolare attività di assistenza, diviene imprescindibile disporre la tempestiva riparazione. E' doveroso precisare che, stante l'impossibilità alla riparazione, si dovrà procedere all'accettazione della proposta di fornitura in Exchange di una colonna per tavolo operatorio OPT di caratteristiche tecniche identiche a quella danneggiata (pari modello OPT 80), per un importo di € 15.000,00 oltre IVA.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Salvatore Vitale)

